

R7通学路危険箇所一覧

通し 番号	学校名	住所	通学路の状況・危険の内容	危険箇所に対する要望 (ある場合のみ記入)	対策
1	武生西小学校	京町2丁目3-7付近 「国道365号線」と「浄秀寺 様門前南 北石畳道路」の交 差点	交差点に建っている家屋が死角となって車両が児童から見えず、急に 車両が国道へ出てくる状況となっている。交差点にはカーブミラーや 一時停止標識がない。	カーブミラーや一時停止標識の設置	・基本的に歩道がある交差点はカーブミラーが設置できない。子どもが注意するのも1つの方法だが、車が止まるのがいいが、視角の関係で道路近くまででないでないと車の安全確認ができない。 ・道幅は狭いため標識を立てるのは難しい。 ・標識ではなく、一旦停止線を引くことも考えられるが、道路が石畳のため景観に影響が出る。 ・「ゆっくり走ってね」という看板はあるが北からの車は電柱が邪魔して看板が見えない。石畳には景観的效果に合わせて、減速効果もある。 ・不特定多数の車両が通行する道路ではないため、地域住民に注意喚起などをする。