




<No.1>

宮谷町42-6

味真野橋付近の交差点および道路 市道第5806号線

【要望】

- ①カーブミラーの新設
- ②グリーンベルトの設置
- ③交通指導員の配置、登校時間帯のパトロール

【対策】

- ①既存は古くなく、カーブミラーの角度を最大限調整している。
- ②効果的に設置するため、学校から500mの範囲内としている。(500m以上あるため対象外)
- ③警察や交通指導員による登校時間帯のパトロール協力を依頼。(1回/週程度可能)



<No.2>

ローソン、武生特殊鋼材交差点
～王子保駅まで
県道205号 湯谷王子保停車場線



【要望】

①遮断器駅側の北側、通学時、自転車が10台ほど止まって電車や小学生の通過を待つことある。白線の幅がとても狭いので、広くできないか。

【対策】

①曲線的な外側線を追加して路肩を広げ、ポールを立て車道と分離した。



【要望】

②横断歩道の白線塗り直し

【対策】

②横断歩道の白線塗り直しをした。

